

УТВЕРЖДАЮ

Директор УФПС КО

Наименование должности


подпись

К.Н. Мазуров

Ф.И.О.

«19» 05

2021 г.

УФПС Кемеровской области

Наименование организации

АО «Почта России»

АКТ

технического состояния транспортного средства

№ 19 от « 18 » мая 2021 г.

Комиссия, созданная распоряжением от 28 апреля 2021 г. № 34-р.
« 18 » мая 2021 г. произвела осмотр

автомобиля УАЗ 374195
автомобиля, прицепа, полуприцепа марка модель

инвентарный номер 02700011201845 гос. номер К726ЕМ 142

Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 73 ОК № 375248

Идентификационный номер (VIN) ХТТ374195F1209796

№ двигателя 409110*F3005589 № шасси(рамы) 374100F0457405

№ кузова (кабины) 374195F1209796

Первоначальная стоимость транспортного средства – 2360,66 руб.,

сумма амортизации – 934, 42 руб.,

остаточная стоимость – 1426,24 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документацией Комиссия установила:

Технико-эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2015
2 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС <u>Кемеровской области</u> Наименование филиала	09.09.2015
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км пробега, часов)	129666
4. Установленный в АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации(месяцев)	
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км пробега, часов)	

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата, узла, детали согласно заводской комплектации	Годен для дальнейшего использования (Да/Нет/Отсутствует)	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты, повреждения, неисправности
1.	Двигатель № 409110*F3005589	ДА	ДА	Троит на холостом ходу.
2.	Коробка передач	ДА	ДА	Повышенный шум при включении КПП.
3.	Карданная передача	ДА	ДА	Износ крестовин.
4.	Задний мост	ДА	ДА	Шум в заднем редукторе.
5.	Передняя ось	ДА	ДА	Износ шкворней.
6.	Рулевое управление	ДА	ДА	Течь масла из под сальников.
7.	Кузов № 374195F1209796	ДА	ДА	Ржавчина на раме.

Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта
Двигатель					
КПП					
Задний мост					

Комплектность

1. Шины: 4 шт., модель –КАМА-219 225/75 R 16, пробег – 13288 км.;

2. Запасное колесо: в наличии;

3. АКБ - отсутствует;

4. Аптечка: отсутствует;

5. Дополнительное оборудование: отсутствует.

(шины: штук, модель и пробег; запасное колесо есть/нет АКБ- год выпуска, аптечка, дополнительное оборудование)

Состояние транспортного средства


Автомобиль не на ходу.

(на ходу/не на ходу, аварийное (битое), после пожара, дефекты салона и т.п.)

Выводы и предложения комиссии (обоснование целесообразности вывода транспортного средства из эксплуатации):

Автомобиль подлежит замене, в рамках программы Правительства РФ по обновлению автопарка.

Председатель комиссии:
Заместитель директора по логистике



(подпись)

В.В. Титов


Члены комиссии:
Руководитель отдела управления транспортом



(подпись)

А.А. Панфилов

Руководитель группы учета имущества



(подпись)

Н.А. Басалаева

Гл. спец. группы почт. и экон. безопасности



(подпись)

И.Е. Дубровский

Вед. спец. группы транспортного обеспечения



(подпись)

Н.П. Лютенко