

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«26» февраля 2021 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, пер. Климов, д. 3, лит. А, пом. 4-Н.
2. Площадь: 20,8 кв.м.
3. Этаж: цокольный.
4. Кадастровый номер: 78:32:0001070:3166.
5. Входы: 1 отдельный со двора.
6. Состояние: неудовлетворительное.
7. Элементы благоустройства: отопление, электроснабжение.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено: Объект не используется, свободен от имущества третьих лиц, визуальное перепланировки не выявлены. На Объекте расположен транзитный трубопровод.

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: представитель ООО «ЖКС № 1 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» Елдыз Оксана Николаевна +79313665304.

Инспектор по обследованию ОНФ
Сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Усманов Д.К.
(ФИО)

Акт согласован:

Начальник
Сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Яковлев А.Р.
(ФИО)

Приложение: материалы фотофиксации на 2л.

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 26.02.2021, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пер. Климов, д. 3, лит. А, пом. 4-Н.

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 26.02.2021, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пер. Климов, д. 3, лит. А, пом. 4-Н.

Фото № 5



Фото № 6



Фото № 7

