

**ФОРМА АКТА ОСМОТРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

VIN	062008067
Автомобиль Рег. №	РПА 13-07
Год выпуска	2008
Дата предыдущего Т.О.	2012
Пробег: 414	66
Дата осмотра:	09.06.2021

ОК - внешне в порядке, Н - в нерабочем состоянии/коррозия/присутствуют дефекты или подтеки,  
О - отсутствует.

		ОК	Н	О	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габаритные огни, ближний, дальний свет	✓			
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			✓	
3	Противотуманные фары			✓	
4	Подсветка номерного знака			✓	
5	Задние фонари: габаритные огни, стоп-сигналы			✓	
6	Фонари заднего хода, противотуманные фонари			✓	
7	Ультразвуковые датчики системы помощи при парковке			✓	
8	Камера заднего вида			✓	
9	Состояние стекол		✓		трещина
10	Стеклоочиститель передний/задний	✓			
11	Омыватель фар			✓	
12	Работа наружных замков	✓			
13	Наличие ключей	✓			1
14	Проверка кузова на предмет наличия коррозии		✓		сколы
<b>Внутренний осмотр</b>					
15	Звуковой сигнал	✓			
16	Проверка работы ЦЗ			✓	
17	Внутреннее освещение	✓			
18	Работа педального узла			✓	
19	Проверка работы сцепления			✓	
20	Проверка стояночного тормоза			✓	
21	Проверка стеклоподъемников			✓	
22	Проверка наружных зеркал			✓	
23	Состояние обивки сидений		✓		
24	Состояние обивки дверей	✓			потёртость
25	Состояние обивки потолка	✓			и царапины
26	Состояние напольных ковров	✓			
27	Состояние обивки багажного отделения			✓	
28	Состояние панели приборов	✓			
29	Состояние обивки органов управления (рулевое колесо, рычаг/селектор КПП)	✓			царапины
30	Работа системы вентиляции/отопителя	✓			
31	Аудиосистема, работа кнопок/переключателей на рулевом колесе			✓	
32	Работа системы помощи при парковке			✓	
33	Работа камеры заднего вида/системы кругового обзора			✓	
34	Обогрев ветрового/заднего стекла			✓	
35	Обогрев рулевого колеса			✓	
36	Работа лючка горловины топливного бака	✓			
37	Зап. Колесо, домкрат, штатный инстр.			✓	
38	Набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, трос)			✓	

39	Запуск двигателя	✓			требуется ремонт
40	Работа двигателя	✓			требуется ремонт
<b>Проверка под капотом</b>					
41	Уровень моторного масла	✓			
42	Уровень / состояние охлаждающей жидкости	✓			
43	Уровень / состояние тормозной жидкости			✓	
44	Уровень жидкости ГУР			✓	
45	Подтекание жидкостей	✓			
46	Состояние аккумуляторной батареи (проверка с помощью тестера EXP-1625)			✓	
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
47	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	✓			
48	VIN (читается, соответствует ПТС)	✓			
49	Дублирующие таблички - на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС).			✓	
<b>Снаружи автомобиля</b>					
50	Шины / колесные диски (состояние, износ)			✓	
<b>Дополнительное оборудование</b>					
51	Наличие или отсутствие на транспортном средстве дополнительного специализированного оборудования	отсутствует			
Приложение: 1. Копия ПТС; 2. Фотографии транспортного средства.					
Проверил (должность): <u>с.г. о. в. м. е. х</u>			<u>Кочетков В.В.</u> ФИО.		